

沈阳市苏家屯区中心医院核技术应用项目

竣工环境保护验收意见修改单

- 1) 关闭已搬迁的 DSA 的通道门;
已经关闭 DSA 跟核医学科之间的通道门;
- 2) 完善建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表;
完善了竣工环境保护“三同时”验收登记表, 详见登记表;
- 3) 补充核医学科废气外排口、废水处置系统等相关照片。
补充了废气外排口及废水处置系统照片, 详见报告照片。

辽宁辐洁环保技术咨询有限公司

2018 年 6 月 20 日

沈阳市苏家屯区中心医院核技术应用项目

竣工环境保护验收意见修改单

- 1) 核医学科的 ^{125}I 粒子应按照相关要求设置在放射源库的保险柜内;
详见 ^{125}I 粒子保险柜照片 2;
- 2) 验收报告应删减核医学科监测内容;
删除了核医学监测内容, 详见报告表 6, 验收监测结果。
- 3) 核实 ^{89}Sr 医护人员年工作时间及职业照射人均年有效剂量当量。
核实了 ^{89}Sr 医护人员年工作时间及职业照射人均年有效剂量当量, 详见表 7。

辽宁辐洁环保技术咨询有限公司

2018 年 6 月 20 日